


沸点换算图表



●使用举例(从减压状态的沸点换算到正常压力的沸点的方法)

- ① 用直线连接直线C上的压力度和在A线上相应的沸点。
- ② 用步骤①所画的直线和直线B的交点为该物质在正常压力下的大致沸点。

*本沸点换算表只适用于非粘性液体。

通过本沸点换算表换算出的沸点只是大约值，不是精确值。

出处：Science of Petroleum, Vol.II. p.1281 (1938).

